

メンテナンス部品の生産中止のお知らせ

<金型温度調節機>

| 商品名 | 対象機種型式 | 生産終了、終了予定商品 | 推奨代替商品 | 終了時期 |
|----------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|----------|
| 温度調節器(コントローラー) | MC2-15・30・100・200L | MR-1000-00-09 | MR-980-Nに改造 | 2004年10月 |
| 温度調節器(コントローラー) | MC2-15・30・100・200H/A | MR-1000-06-09 | MR-980-Nに改造 | 2004年10月 |
| 温度調節器(コントローラー) | MC2-60L/H/A・MC2-HX/AX | MR-1000-06-19 | MR-980-Nに改造 | 2004年10月 |
| 温度調節器(コントローラー) | MCD2-15~60L | MR-2000-09 | 無し | 2007年12月 |
| 温度調節器(コントローラー) | MCD2-15~60H/A | MR-2000-19 | 無し | 2007年12月 |
| 温度調節器(コントローラー) | MC2-15・30L/H/A | MR-1100-00 | 修理リメイク品で対応またはMR-980-N,MR-98NQに改造 | 2007年4月 |
| 温度調節器(コントローラー) | MC2-60L/H/A・MC3-HX/AX | MR-1100-06 | 修理リメイク品で対応またはMR-980-N,MR-98NQに改造 | 2007年4月 |
| 温度調節器(コントローラー) | MCN-15~60L/H/A・MCN-HX/AX | MR-2100 | 修理リメイク品で対応またはMR-980-N,MR-98NQに改造 | 2007年4月 |
| ポンプ(モーター) | MCD-15L/H/A 60Hz | MC2-15-6T | 無し | 2005年3月 |
| ポンプ(モーター) | MCD-30L/H/A 60Hz | MC2-30-6T | 無し | 2005年3月 |
| ポンプ(モーター) | MCD-60L/H/A 60Hz | MC2-60-6T | 無し | 2005年3月 |
| ポンプ(モーター) | MCD-15L/H/A 50Hz | MC2-15-5T | 無し | 2005年3月 |
| ポンプ(モーター) | MCD-30L/H/A 50Hz | MC2-30-5T | 無し | 2005年3月 |
| ポンプ(モーター) | MCD-60L/H/A 50Hz | MC2-60-5T | 無し | 2005年3月 |
| ポンプ(モーター) | MC3-15AH 60Hz | MC2-15-6J | 無し | 2005年3月 |
| ポンプ(モーター) | MC3-15L/H/A 50Hz | MC2-15-5 | MCY-15-5 | 2007年4月 |
| ポンプ(モーター) | MC3-15L/H/A 60Hz | MC2-15-6 | MCY-15-6 | 2007年4月 |
| ポンプ(モーター) | MC3-30L/H/A 50Hz | MC2-30-5 | MCY-30-5 | 2007年4月 |
| ポンプ(モーター) | MC3-30L/H/A 60Hz | MC2-30-6 | MCY-30-6 | 2007年4月 |
| ポンプ(モーター) | MC3-60L/H/A 50Hz | MC2-60-5 | MCY-60-5 | 2007年4月 |
| ポンプ(モーター) | MC3-60L/H/A 60Hz | MC2-60-6 | MCY-60-6 | 2007年4月 |

<通気式乾燥機>

| 商品名 | 対象機種型式 | 生産終了、終了予定商品 | 推奨代替商品 | 終了時期 |
|----------------|----------|-------------|---|---------|
| 温度調節器(コントローラー) | HD-Nシリーズ | E5ZA | HD-Sシリーズ用制御改造で対応 または新HD2コントローラーで対応(G2766) | 2007年3月 |
| 温度調節器(コントローラー) | HD2シリーズ | HD2-CP-J | | 2007年3月 |
| 温度調節器(コントローラー) | HD2シリーズ | E5ZA-4-J | | 2007年3月 |
| 温度調節器(コントローラー) | HD2シリーズ | E5ZA-5-J | | 2007年3月 |

<除湿式乾燥機>

| 商品名 | 対象機種型式 | 生産終了、終了予定商品 | 推奨代替商品 | 終了時期 |
|----------------|---------------|----------------|-----------------------|---------|
| 温度調節器(コントローラー) | DMZシリーズ | MR-1200 | 修理リメイク品で対応またはG2422に改造 | 2007年4月 |
| 温度調節器(コントローラー) | DMZシリーズ | MR-2200 | 修理リメイク品で対応またはG2422に改造 | 2007年4月 |
| 温度調節器 | DMS、MJ IIシリーズ | C10T ODTA 0100 | C15T ROTA 0200 | 2008年8月 |

<輸送機>

| 商品名 | 対象機種型式 | 生産終了、終了予定商品 | 推奨代替商品 | 終了時期 |
|---------|---------------|-------------|-------------|----------|
| リングブロワー | JL-4V、VCシリーズ | VFC-408A | VFZ-401A | 2006年12月 |
| リングブロワー | JL-5V、VCシリーズ | VFC-508A | VFZ-501A | 2006年12月 |
| リングブロワー | JL-6V、VCシリーズ | VFC-608A | VFZ-601A | 2006年12月 |
| リングブロワー | JL2-4V、VCシリーズ | VFC-408AN | VFZ-401AN-D | 2008年1月 |
| リングブロワー | JL2-5V、VCシリーズ | VFC-508AN | VFZ-501AN | 2008年1月 |
| リングブロワー | JL2-6V、VCシリーズ | VFC-608AN | VFZ-601AN | 2008年1月 |

<箱型乾燥機>

| 商品名 | 対象機種型式 | 生産終了、終了予定商品 | 推奨代替商品 | 終了時期 |
|--------------------|---------------|--------------------|------------------|---------|
| 熱板セット(ニクロムヒーターセット) | POシリーズ、PHシリーズ | 熱板セット(ニクロムヒーターセット) | 熱板セット(シースヒーター仕様) | 2005年8月 |

<計量混合装置>

| 商品名 | 対象機種型式 | 生産終了、終了予定商品 | 推奨代替商品 | 終了時期 |
|-------|---------|-------------|------------|----------|
| シケンサー | JG2シリーズ | C-50 CPU | CQM1Hへ改造対応 | 2003年12月 |

<E-300取出機>

| 商品名 | 対象機種型式 | 生産終了、終了予定商品 | 推奨代替商品 | 終了時期 |
|--------------|--------|---------------|-----------|---------|
| 制御盤(コントローラー) | E-300 | ME-100、ME-300 | ME-500で対応 | 2003年4月 |